


## 2.1

- t- a) A la hora de modelar, ¿qué es más conveniente, usar elementos lámina para tener menos gasto computacional o usar elementos sólidos que proporcionan un comportamiento más preciso (Por ejemplo, evitar la penetración de un elemento en otro)?
- b) En los softwares actuales (ANSYS, ABAQUS...) ¿hay mucha diferencia si se varía de un tipo de elemento sólido a otro? Por lo general trabajo con elementos sólidos predefinidos. Pero, ¿sería aconsejable un estudio del tipo de elemento?
- c) ¿Cuándo es más apropiado usar una malla de elementos triangulares que cuadrangulares?

## 2.- Regular las parrillas de acero.

- a) Suponga que tiene la siguiente viga  y tras realizar el primer mallado surge un grito computacional cuando se lea la solución de este problema sin que se vea afectada la calidad del resultado?
- El resultado es la deformación del punto P.

→ Respuesta: Aplicando simetría a un cuarto de la barra.

+ Incrementando el tamaño de elementos con un factor de acercamiento.



en el eje X.


b) Por qué se debe realizar un refinado de mallas en las zonas donde existen radios de acuerdo, soldaduras, uells o cambios de sección. ¿Por qué?

Si → Porque son zonas de alta concentración de esfuerzos y es importante estudiar bien las deformaciones y tensiones en estas regiones.

c) ¿Se podría variar este refinado de mallas en función del material o del espesor de los elementos?

→ Si, los materiales elásticos soportan mejor los esfuerzos y permitirían un refinado de mallas mayor, obteniendo soluciones precisas.

## 2.2




$\delta u(x)$  es admisible cinemáticamente si  $u(x)$  y  $\delta u(x)$

1) -- Ser continuo sobre la longitud de la barra. Es decir, si la barra es continua y homogénea, los desplazamientos también lo serán.

-- Satisfacer exactamente el desplazamiento en las condiciones de contorno. Los desplazamientos deberán cumplir las condiciones que se den en los nodos. Por ejemplo un nodo fijo en 0, implica que el desplazamiento ( $u(0) = 0$ ) sea nulo.

2)




$$K^1 = 10 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$K^2 = 5 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K^3 = 20 \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Simplificar del ejemplo.



$$T^4 = \begin{bmatrix} -s & -c & 0 & 0 \\ c & -s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -s & -c \\ 0 & 0 & c & -s \end{bmatrix}$$

$$\bar{K}^4 = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$K^4 = T^{4T} \bar{K}^4 T^4 = 20 \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K = K^1 + K^2 + K^3 + K^4$$

$$K = \begin{bmatrix} 30 & 20 & -10 & 0 & 0 & 0 & -20 & -20 \\ & 20 & 0 & 0 & 0 & 0 & -20 & -20 \\ & & 10 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & 5 & 0 & -5 & 0 & 0 \\ & & & & 20 & 20 & -20 & -20 \\ & & & & & 25 & -20 & -20 \\ & & & & & & 20 & 40 \\ & & & & & & & 40 \end{bmatrix}$$

Symm

El  $\det |K| = 0$  por lo que la matriz  $[K]$  es singular